



CWB TR4 RBW

TR4 CPU Rainbow Water Block



- CWB device × 1
- CWB Device × 1
- Dispositif CWB × 1
- Dispositivo CWB × 1
- Dispositivo CWB × 1
- ウォーターブロック × 1
- CWB本體 × 1
- Устройство водяного блока × 1
- CWB cihaz × 1
- Dispositivo CWB × 1



- Thermal grease × 1
- Wärmeleitpaste × 1
- Pâte thermique × 1
- Pasta térmica × 1
- Pasta Termoconduttiva × 1
- 熱グリス × 1
- 散熱膏 × 1
- Термопаста × 1
- Termal Macun × 1
- Pasta térmica × 1



- Plastic brush × 1
- Plastiksachtel × 1
- Applicateur en plastique × 1
- Paleta de plástico × 1
- Paletta in Plastica × 1
- スプーン × 1
- 刮勺 × 1
- Пластиковая щетка × 1
- Plastik Spatula × 1
- Espátula de plástico × 1



Before installing the Heat-sink on the CPU, please tear the protective film off.

Ziehen Sie den Schutzfilm vorsichtig vom Heatsink ab, bevor Sie diesen auf die CPU aufsetzen.

Avant d'installer le radiateur sur le processeur, pensez à enlever le film de protection.

Antes de instalar el disipador de calor sobre la CPU, por favor rasgar la película protectora.

Prima di applicare il dissipatore, sarà necessario rimuovere il film protettivo dall' area che andrà a contatto con la CPUA


CPUにセットする前に、ヒートシンク底面の保護フィルムを剥がしてください。

將散熱器底部保護貼紙撕離，保護貼撕離後才可將散熱器放置於CPU上。

Перед установкой радиатора на процессор, снимите, пожалуйста, защитную пленку.

Radyatörü işlemci üzerine yerleştirmeden önce alt yüzdeki koruyucu naylon kaplamayı çıkarın.

Antes de instalar o dissipador de calor sobre a CPU, por favor, remova a película protetora.



Please clean the surface of CPU before applying the thermal grease, then apply thermal grease evenly on CPU.

Reinigen Sie die Oberfläche der CPU bevor Sie die Wärmeleitpaste auftragen. Tragen Sie dann diese gleichmäßig auf die CPU auf.

Nettoyez la surface du processeur, puis étalez la pâte thermique de manière homogène.

Por favor, limpie la superficie de la CPU antes de aplicar la pasta térmica, a continuación, aplique la pasta térmica de manera uniforme en la CPU.

Quindi, pulire con cura la superficie della CPU, prima di applicare la pasta termica per un ottimale scambio termico.


CPUの表面を綺麗にして放熱グリスをCPUに均等に塗ってください。

塗抹導熱膏前請先清潔CPU表面，取出導熱膏後，並將導熱膏均勻塗抹在CPU上。

Пожалуйста, очистите поверхности процессора перед нанесением термопасты, а затем нанесите термопасту равномерно на процессор.

Termal macun uygulamadan önce işlemci yüzeyini temizleyin. Ardından eşit biçimde işlemci yüzeyine termal macun sürün.

Por favor, limpe a superfície da CPU antes de aplicar a pasta térmica, em seguida, aplicar pasta térmica uniformemente sobre CPU.



Fasten 4 screws tightly onto MB.

Befestigen Sie die 4 Schrauben gut auf dem MB.

Fixer solidement les 4 vis sur la carte mère.

Apretar firmemente los 4 tornillos en la placa base.

Fissare saldamente le 4 viti sulla scheda madre.


マザーボードに4本のネジを締めます。

使用螺絲起子將4顆螺絲鎖固在主板上。

Плотно закрутите 4 винты на материнской плате.

4 vidalarını MB üzerine iyice sıkın.

Aperte firmemente os 4 parafusos na placa-mãe.



Use connect cable to link M/B ADD header.

Verwenden Sie das Verbindungskabel um den "M/B ADD-Header" zu verbinden.

Utilisez le câble de connexion jusqu'à la connectique ADD de la carte mère.

Usar el cable de conexión a "M/B ADD".

Utilizzare il cavo in dotazione per connettere all'header ADD della scheda madre.

接続ケーブルを用いて"M/B ADDヘッダー"に接続します。

使用連接線連接控制盒及主機板的ADD接頭。

Используйте соединительный кабель для подключения «материнская плата - ADD коннектор».

Kablosunu kullanarak "anakart ADD fişi" bağlantısını yapın.

Use o cabo de conexão para ligar "Cabeçalho ADD M/B".